

Par : fleurylj

Publié : 27 juillet 2012

La rénovation de l'école avance.

La première étape de la rénovation de l'école des Oeuches progresse. Encore quelques ajustements et les nouveaux locaux seront disponibles à la rentrée scolaire.

Grâce au Patenschaft, de nombreux dons arrivent et viennent alléger la charge financière.

Quelques travaux seront encore exécutés durant les vacances d'automne :

- ▶ le monte-personne pour faciliter l'accès aux personnes en mobilité réduite,
- ▶ les travaux dans la halle : sonorisation, réparation du sol, isolation par le dessus du plafond.

Pour l'instant où en sommes-nous ?

Préau Est

Lors de la construction, en 1982-83, le préau n'avait pas pu être construit. Il est là, avec un local de rangement pour les accessoires de jeux extérieurs.



Voir d'autres [images du préau Est](#)

Isolation d'une classe

La classe de l'étage du haut a été isolée ce printemps



Isolation du hall d'entrée

Il est en cours et sera terminé pour la rentrée d'août. Des fissures dans les escaliers doivent être réparées.



Voir d'autres [images du Hall](#)

Agrandissement du local des engins

Il s'étend sur le préau de l'école enfantine. Le pilier de soutènement qui donnait des signes de faiblesse a été renforcé.

Ce local permettra un rangement plus aisé, avec des engins mieux accessibles. Les engins pourront y être placés dès la rentrée.



Voir d'autres [images du local des engins](#)

Arrière-cuisine

Un passage du hall à la scène, en passant par la cuisine a été aménagé.
L'agrandissement du local des engins a permis de réserver un espace comme arrière-cuisine. Cela facilitera le travail des cuisiniers lors de fêtes, ils étaient vraiment à l'étroit.
Des ustensiles stockés actuellement dans le vestiaire des arbitres seront plus facilement disponibles.



Voir d'autres [images de l'arrière-cuisine](#)

Isolation de la scène

L'isolation correspondait aux normes des années 80 mais elle ne répondait pas aux exigences actuelles. Elle est nettement améliorée.

La porte d'accès à la scène ne pouvait pas fonctionner comme issue de secours, elle était inaccessible lors de manifestations. Elle a été rehaussée au niveau de la scène et s'ouvrira sur un escalier extérieur.



Voir d'autres [images de la scène](#)

Isolation de la façade Ouest

Le bas de la façade refroidissait directement les tiroirs situés sous la scène, et de là, la halle. Une isolation extérieure est posée et les plaques de revêtement de la façade sont remises en ordre.

Les chéneaux endommagés sont réparés.



Voir d'autres [images de la façade Ouest](#)

Assainissement de l'entrée Sud

Le bas des escaliers au Sud étaient attaqués par des infiltrations. La protection de l'entrée a été améliorée par le prolongement de l'avant-toit, une paroi transparente sera posée à l'Ouest.

Des garde-corps et mains courantes éviteront les risques de chute.



Voir d'autres [images de l'entrée Sud](#)

Suppression d'infiltrations au sous-sol

Des infiltrations d'humidité endommageaient les murs au sous-sol. Un test d'étanchéification a été pratiqué. S'il répond aux attentes, il sera appliqué aux autres endroits critiques.



Voir d'autres [images du sous-sol](#)

Pour voir les photos en diaporama,
cliquer sur l'adresse en rouge
puis sur lancer un diaporama (en haut à gauche de l'écran),
choisir la durée, 3 secondes par exemple
puis la taille, -> pas de limite est la meilleure solution